

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Regierung von Oberbayern	55.1-8747.1-2/05	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Bayerisches Landesamt für Umwelt	36-8750.5-83668/2021	
Betreiber	[Name]	Fa. Freudlsperger Beton und Kieswerk GmbH			
Standort	[Deponienname]	DK I Deponie Freudlsperger Neuötting			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Pilgerweg, Fl.Nrn. 1241+1242 (Teil)			
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X	EfB [X]
Anlage ¹	[IE-RL], [DK-DepV]	5.4, DK I	Betriebsphase [X]	X	Stilllegungsphase [X]

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjjj]	04.08.2021	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang § 47 Abs. 7 KrWG i.V.m. § 22a Abs. 5 DepV	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]	X			
Überwachung durch technische Gewässeraufsicht [X]		X	WWA Traunstein		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]		Bescheide und DepV		
	Schwerpunkte [X]	X	Einbaubereich, Abfälle, Sickerwasserspeicher und Notbecken		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	

¹ Nummer gem. Anh. I der IE-RL und Deponieklasse (DK) nach DepV